



## Accesorios

# Manómetros

### Uso:

Se usan para tomar medición de presión, en diferentes puntos del sistema, con carcasa de acero inoxidable y baño de glicerina, escala en BAR o PSI

### Medidas:

Vienen en medidas de 63mm o 100mm de diámetro, con conexiones de ¼" BSPT o ½" BSPT

### Rangos de trabajo:

0-10 BAR, 0-25 BAR, 0-60 BAR, 0-100 BAR, 0-160 BAR, 0-250 BAR, 0-400 BAR Y 0-600 BAR

**Montajes:**

Conexión Inferior  
Conexión Trasera  
Conexión de Panel

**Opcional:**

Se pueden colocar porta manómetros, válvulas para tomar presión, microtubos, conectores minimes de diferentes roscas.